

产品说明书

威福 WG68 光泽度仪

产品概述

品牌	威福	型号	WG68
产地	中国	品名	光泽度仪

规格参数

技术参数	单位	三角度光泽度仪
测量角度	度	20°60°85°
测量范围	GU	20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160
测量光斑	mm	20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x18
分度值	GU	0-1000:0.1 1000-2000:1
重复性	GU	0-100:0.2 >100:0.2%
示值误差	GU	±1.5
零值误差	GU	0.2
工作温度	°C	10°C - 40°C
存储温度	°C	-10°C - 70°C
相对湿度		小于85%，无凝露
主机电源		2节5号碱性电池/电源适配器
主机体积	mm	159x49x72
主机重量	g	500

注意：除【WG68 光泽度仪】外，如有其他型号规格参数仅作对比参考。

包装清单

主机x1、保修卡x1、使用说明书x1、软件碟片x1、电源适配器x1、数据线x1、电池x2

售后保障

保修天数：365天

一、以下情况不属于免费保修范围，厂家可提供有偿服务：

- 1、未按使用说明书的要求安装、使用、维护或保管导致的产品故障或损坏；
- 2、产品型号、序列号与产品不符；
- 3、非厂家及本商城人员的私自拆装维修；
- 4、意外因素或人为因素导致的产品损坏；
- 5、客户发回返修途中，由于运输所导致的损坏；
- 6、因不可抗拒，如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
- 7、其他非产品本身涉及的技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；
- 8、因使用产品行为导致的其他间接损坏或损失。

二、下列情况属于免费维修范围，厂家可提供一年的无偿维修服务：

- 1、本产品自售出之日起一年内的保修，保修时须提交此单及销售凭据；
- 2、由于产品本身的质量问题而引起的故障。

注：此保修条款，厂家保留最终解释权。

【注】本说明书由南北潮商城(www.nbchao.com)自动生成，仅限于购买南北潮商城商品的用户使用。

生成日期：2016年02月25日