

产品说明书

威福 WG60A 光泽度仪

产品概述

| | | | |
|----|----|----|-------|
| 品牌 | 威福 | 型号 | WG60A |
| 产地 | 中国 | 品名 | 光泽度仪 |

规格参数

| 技术参数 | 单位 | WG60A单角度光泽度仪 |
|------|----|------------------------|
| 测量角度 | 度 | 60° |
| 测量范围 | GU | 60°: 0-1000 |
| 测量光斑 | mm | 60°: 9x15 |
| 分度值 | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| 重复性 | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| 示值误差 | GU | ±1.5 |
| 零值误差 | GU | 0.2 |
| 工作温度 | °C | 10°C - 40°C |
| 存储温度 | °C | -10°C - 70°C |
| 相对湿度 | | 小于85%，无凝露 |
| 主机电源 | | 2节5号碱性电池/电源适配器 |
| 主机体积 | mm | 159x49x72 |
| 主机重量 | g | 500 |

注意：除【WG60A 光泽度仪】外，如有其他型号规格参数仅作对比参考。

包装清单

主机x1、保修卡x1、使用说明书x1、软件碟片x1、电源适配器x1、数据线x1、电池x2

售后保障

保修天数：365天

一、以下情况不属于免费保修范围，厂家可提供有偿服务：

- 1、未按使用说明书的要求安装、使用、维护或保管导致的产品故障或损坏；
- 2、产品型号、序列号与产品不符；
- 3、非厂家及本商城人员的私自拆装维修；
- 4、意外因素或人为因素导致的产品损坏；
- 5、客户发回返修途中，由于运输所导致的损坏；

- 6、因不可抗拒，如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
- 7、其他非产品本身涉及的技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；
- 8、因使用产品行为导致的其他间接损坏或损失。

二、下列情况属于免费维修范围，厂家可提供一年的无偿维修服务：

- 1、本产品自售出之日起一年内的保修，保修时须提交此单及销售凭据；
- 2、由于产品本身的质量问题而引起的故障。

注：此保修条款，厂家保留最终解释权。

【注】本说明书由南北潮商城(www.nbchao.com)自动生成，仅限于购买南北潮商城商品的用户使用。

生成日期：2016年02月25日